



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОМЭНЕРГО»



КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МОДИФИКАЦИИ КВ-02-63

Руководство по эксплуатации
ПЭП. 670221.007 РЭ

г. Чебоксары
2015

Содержание

		Стр.
	Вводная часть	3
	1 Назначение	5
	2 Технические данные	7
	3 Состав изделия	11
	4 Устройство и работа шкафов КРУ	13
	5 Устройство и работа составных частей КРУ	15
	6 Блокировочные устройства	26
	7 Инструмент и принадлежности	27
	8 Маркировка, консервация и упаковка	28
	9 Общие указания по эксплуатации	30
	10 Указание мер безопасности	31
	11 Порядок установки и монтаж	33
	12 Подготовка к работе	38
	13 Регулирование	40
	14 Характерные неисправности шкафов и методы их устранение	41
	15 Техническое обслуживание и ремонт	43
	16 Транспортирование, хранение и утилизация	45
	17 Гарантии изготовителя	47
	Приложения (обязательные):	
	Приложение А – Схемы главных цепей шкафов КРУ модификации КВ-02-63	48
	Приложение Б – Графический материал	53
	Приложение В – Габаритные размеры шкафов КРУ модификации КВ-02-63	86

ПЭП.670221.007 РЭ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МОДИФИКАЦИИ КВ-02-63		
					Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Матвеев			06.15			
Проф.	Великанова			06.15			
Н. бюро	Андреев			06.15			
Н. контр.	Великанова			06.15			
Утв.	Михайлов			06.15			
					Руководство по эксплуатации		
					ЗАО «Промэнерго»		

<i>Герб примен.</i>	<p>Руководство по эксплуатации комплектного распределительного устройства (КРУ) серии КВ-02 модификации 63 (далее КВ-02-63) предназначено для изучения изделия, правил его монтажа и эксплуатации.</p> <p>Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики КРУ, условия его применения, состав, краткое описание устройства, принцип его работы, описание блокировочных устройств, инструмента и принадлежностей, сведения о маркировании, упаковке, хранении и транспортировании.</p> <p>Комплектные распределительные устройства КВ-02-63 являются аналогом К-63, а данное руководство по эксплуатации распространяется на оба вида изделий.</p> <p>Руководство по эксплуатации также содержит практические рекомендации по установке изделия, подготовке его к работе, регулированию, устранению характерных неисправностей, техническому обслуживанию, правилам хранения, транспортирования и др.</p> <p>При изучении изделия следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на встраиваемое в КРУ высоковольтное и низковольтное оборудование.</p> <p>При эксплуатации КРУ следует, кроме настоящего документа, руководствоваться действующими в установленном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей»; – «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» – «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; – «Правилами устройств электроустановок». <p>Техническое описание и инструкция по эксплуатации рассчитаны на обслуживающий персонал, четко представляющий назначение КРУ, его составных частей и прошедший специальную подготовку по технической эксплуатации высоковольтных распределительных устройств. Кроме того, техническое описание служит информационным материалом для ознакомления проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.</p> <p>В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления в конструкцию могут быть внесены не значительные изменения, не отраженные в настоящем издании, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.</p> <p>Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию в энергосистемах и у потребителей, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок» (далее ПУЭ) глава 1.8.</p>		
<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № дубл.</i>
Изм/Лист	№ документ	Подл.	Дата
<i>Изм/Лист</i>	<i>№ документ</i>	<i>Подл.</i>	<i>Дата</i>
<i>Лист</i>	<i>ПЭП.670221.007 РЭ</i>	<i>3</i>	

Комплектные распределительные устройства после монтажа на месте установки испытываются в объеме, предусмотренном ПУЭ глава 1.8.

Нормы испытаний элементов КРУ: высоковольтных выключателей, измерительных трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей, разъединителей и силовых трансформаторов - приведены в соответствующих параграфах главы 1.8 ПУЭ.

Заключение о пригодности оборудования к эксплуатациидается на основании рассмотрения результатов всех испытаний, относящихся к данной единице оборудования.

Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими директивными документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные монтажным персоналом в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.

Перф. примен.

Стр. №

Инф. подл.

Подл. и дата

Инф. подл.

Подл. и дата

Изм/лист № докумен.

Подл.

Дата

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

4

1 Назначение

1.1 Комплектные распределительные устройства КВ-02-63 предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства.

1.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды, КРУ соответствует исполнению «У», категории размещения «3» ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 и предназначены для работы при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше плюс 40 °C;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха не менее минус 25 °C;
- тип атмосферы - II по ГОСТ 15150.

1.3 Комплектное распределительное устройство КВ-02-63 не предназначено для работы:

- в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва;
- вредных для изоляции;
- в условиях действия газов, насыщенных токопроводящей пылью.

1.4 Комплектное распределительное устройство КВ-02-63 соответствует требованиям ГОСТ 14693 и ТУ 3414-001-43229919-2014.

Герб приемки

Справ. №

Лист

Инд. № подл.

Подл. и дата

Инд. № подл.

Лист

Изм/лист

№ документ.

Подл.


Дата

Лист

5

ПЭП.670221.007 РЭ

1.5 Структура условного обозначения шкафов КРУ модификации КВ-02-63:



Комплектное распределительное устройство с выкатным элементом;
Год разработки - 2002;
Модификация:
63 – аналог К-63;
Класс напряжения, кВ:
– 10(6);
Номер схемы (приложение А);
Номинальный ток главных цепей,
А или номинальное напряжение,
кВ (для шкафов ТН и ТСН);
Ток отключения выключателя, кА
или мощность трансформатора,
кВА (для шкафов ТСН);
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70.

1.6 Пример записи обозначения шкафа модификации КВ-02-63 (при его заказе и в документации другого изделия).

Устройство комплектное распределительное модификации КВ-02-63 с трансформатором напряжения, класс напряжения 10 кВ, номер схемы главных цепей 24, номинальное напряжение ТН 10 кВ, климатическое исполнение У3:

КВ-02-63-10-24-10/-У3, ТУ 3414-001-43229919-2014.

* КВ-02- - - - / -

Для шкафов ТН – не заполнять.

1.7 Если применяется нетиповая схема, то структура условного обозначения не расписывается, а указывается только климатическое исполнение:

КВ-02-63-У3.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм/лист	№ документ	Подл.	Дата
----------	------------	-------	------

2 Технические данные

2.1 Основные параметры шкафов КРУ

2.1 Основные технические данные КРУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
1.Номинальное напряжение, кВ	6,0; 10,0
2.Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ	7,2; 12,0
3.Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
4.Номинальный ток токопровода (кроме токопроводов длиной 900 мм), А	1000; 1600; 2000; 2500; 3150
5.Номинальный ток сборных шин и токопроводов длиной 900 мм, А	20; 31,5; 40
6.Номинальный ток термической стойкости, * кА	20; 31,5; 40
7. Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА	51; 81
8 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока - переменного тока	110;220 220
9 Ток холостого хода, отключаемый разъемными контактными соединениями главной цепи с номинальным напряжением 10 кВ, А	0,8

* время протекания тока термической стойкости для главных цепей - 3 с, для заземляющих ножей - 1 с.

2.2 Классификация исполнений шкафов КРУ приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя классификации	Исполнение
1 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76	Нормальная
2 Вид изоляции	Воздушная
3 Наличие изоляции токоведущих частей	С неизолированными шинами
4 Наличие выкатных элементов	С выкатными элементами: без выкатных элементов
5 Вид линейных высоковольтных подсоединений	Кабельные: нижнее, верхнее шинные; воздушные
6 Условия обслуживания	Двухстороннее
7 Степень защиты по ГОСТ 14254-80	IP30-защищенное исполнение при закрытых дверях; IP00-при открытой двери релейного шкафа и нахождении выкатного элемента в контрольном положении
8 Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений	С выключателями высокого напряжения; с разъемными контактными соединениями; с трансформаторами напряжения; с силовыми трансформаторами; с шинными вводами сверху; с шинными вводами сбоку (вправо, влево); с кабельными вводами снизу вне шкафа; с кабельным вводами снизу в шкафу; с кабельными вводами сверху; с силовыми предохранителями; со вспомогательным оборудованием и аппаратурой; комбинированные
9 Вид управления	Местное; дистанционное

Герб, примеч.

Стр. №

дата

дата

дата

дата

лист

8

ПЭП.670221.007 РЭ

Изм/лист № документа Подп. Дата

Перф. прижен.

2.3 Габаритные размеры шкафов, мм:

- ширина - 750;
- глубина - 1275; 1470.
- высота - 2270.

Внешний вид КРУ модификации КВ-02-63 показан в приложении В.

2.4 Шкафы КРУ выполняются по типовым схемам главных цепей, указанным в приложении А, и по типовым заводским схемам вспомогательных цепей, разработанным на основания согласованных с заводом типовых заданий.

2.5 Типы основного оборудования, встраиваемого в КРУ:

а) Выключатели высоковольтные:

- вакуумный выключатель с пружинным и электромагнитным приводом ВБП(М)-10-20(31,5)/1000(1600;2000) У2 ОАО "НПП Контакт" г. Саратов;

- вакуумный выключатель с пружинным и электромагнитным приводом ВВУ-СЭЩ-П(Э)-10-20(31,5)/1000(1600;2000)У2 ОАО "Электрощит" г. Самара;

- вакуумный выключатель ISM 15_LD_(46) У2; ISM 15_Shell_1 У2; ISM 15_Shell_2 У2 "Таврида Электрик";

- вакуумный выключатель с пружинным приводом "Эволис", ном. ток 630 А, 1250 А, 1600 А, ток отключения 25 и 31,5 кА фирма "Merlin Gerin", Франция;

- вакуумный выключатель с пружинным приводом 3АН-520(25;35)/800(1250) "Siemens" Германия;

- вакуумный выключатель с пружинным приводом VD4 12/1250, 1600 фирма "ABB";

- элегазовый выключатель с пружинным приводом LF-1 ном. ток 630(1250), ток отключения 25(31,5) кА фирма "Merlin Geren", Франция;

б) Трансформаторы тока ТЛО-10 М1В У2 ООО "Электрощит-К°" п. Бобрино;

в) Трансформаторы напряжения:

- ЗНОЛ.06-6(10) У2;

- ЗНОЛП-6(10) У2 ОАО "СЗТТ" г. Екатеринбург;

г) Трансформаторы собственных нужд: ОЛС-1,25/6(10) У2; ОЛС-2,5/6(10) У2; ОЛС-4/6(10) У2; ТЛС-10(16) У2; ТЛС-25(40) У2 ОАО "СЗТТ" г. Екатеринбург;

д) Трансформаторы тока НП: ТЗРЛ-70(100;125;200)ТЗЛ-105.1; ТЗЛМ-1; ТЗЛМ-1-1(2); ТЗЛМ-110(200); ТЗЛЭ-125(200); ТЗЛК-05.1 ОАО "СЗТТ" г. Екатеринбург;

Справ. №

Инф. № подл. Подл. и дата

Инф. № подл.

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

9

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>е) Ограничители перенапряжений: ОПН-П-6/6,0-6,9 УХЛ2;
ОПН-П-10/10,0-12,5 УХЛ2 (Завод энергозащитных устройств, г. Санкт-Петербург);</p> <p>ж) Предохранители токоограничивающие ПКН-001-10У3;
ПКТ101-6(10) У3; ПКТ-102(103)-6(10) У3.</p> | |
|--|--|--|

Герб приемки

Справ. №

Инд. № подл.

Инд. № подл.

Подл. и дата

Подл. и дата

Изм/лист № докумен.

Подл.

Дата

Лист

10

ПЭП.670221.007 РЭ

3 Состав изделия

3.1 Комплектное распределительное устройство серии КВ-02-63 (приложение Б, рисунок 1) представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии с электрической схемой; с дуговой защитой, предназначеннной для защиты отсеков шкафов КРУ от разрушения открытой электрической дугой; с запасными частями, инструментом и принадлежностями.

3.2 Встраиваемая в шкафы КРУ аппаратура и присоединения определяют вид их конструктивного исполнения.

Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными 3, так и шинными 4.

Конструкцией КРУ предусмотрены три варианта ввода высоковольтного кабеля в высоковольтный отсек шкафа. Вариант ввода силового кабеля зависит от конкретного заказа:

- через кабельный канал снизу шкафа с подсоединением в шкафу;
- сверху через кабельный блок с подсоединением в шкафу;
- через кабельные каналы кабельным блоком с подсоединением вне шкафа.

Конструкция шкафа позволяет подключить до четырех высоковольтных кабелей сечением 3х240 мм².

КРУ модификации КВ-02-63 двухстороннего обслуживания.

Заземление шкафов производится присоединением шинок заземления к раме основания шкафа с помощью болтовых соединений (на раме основания с передней и задней стороны имеются бобышки заземления). Металлические корпуса встроенного оборудования и металлические части КРУ имеют электрический контакт с каркасами распределительного устройства посредством шинок заземления, зубчатых шайб или скользящих контактов.

Металлические конструкции КРУ защищены от коррозии лакокрасочными и гальваническими покрытиями.

Каркас КРУ модификации КВ-02-63 собирается с использованием заклепок.

Металлоконструкция КРУ собирается в трёх исполнениях по степени защиты от коррозии:

- чёрный металл, покрытый лакокрасочным покрытием;
- оцинкованная сталь;
- оцинкованная сталь с дополнительным лакокрасочным покрытием.

Исполнение металлоконструкции определяет заказчик.

Конструкция КРУ удобна для осмотра и ремонта. Не требуется снятия напряжения со сборных шин и соседних присоединений для демонтажа основного оборудования во время эксплуатации КРУ.

3.3 В состав КРУ могут входить при необходимости:

- 1) шинные мосты 2 (рисунок Б.1) между двумя рядами шкафов КРУ, расположенных в одном помещении;
- 2) шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства 4;
- 3) кабельные блоки для кабельного ввода (вывода) с подсоединением вверху шкафа и вне шкафа 3;
- 4) навесные релейные шкафы с аппаратурой питания и секционирования шинок вспомогательных цепей; с устройствами АЧР, центральной сигнализации, автоматики обогрева релейных шкафов; с групповой защитой от замыкания на землю;
- 5) переходные шкафы длястыковки с КРУ других серий;
- 6) кабельные лотки для подводки к ряду КРУ контрольных кабелей и проводов вспомогательных цепей 6.

4 Устройство и работа шкафов КРУ

4.1 Шкаф КРУ (рисунок Б.2) представляет собой жесткую металлическую конструкцию, в которую встроены аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими соединениями. Шкафы унифицированы и независимо от схем электрических соединений главной цепи имеют аналогичную конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные размеры.

4.2 Шкафы КРУ выполняются как со стационарным размещением аппаратов (без выкатных элементов) так и выкатного типа (с выкатными элементами). Шкафы могут иметь следующие исполнения:

- шкаф кабельного ввода;
- шкаф шинного ввода (вывода);
- шкаф секционного выключателя;
- шкаф секционного разъединителя;
- шкаф трансформатора напряжения;
- шкаф трансформатора собственных нужд.

Корпус шкафа устанавливается на закладных основаниях, которые укладываются в строительные конструкции распределительного устройства. В процессе подготовки фундамента необходимо предусмотреть по ширине распределительства два швеллера не менее №8 (рисунки Б.33 и Б.34).

4.3 Шкаф с выкатным элементом состоит из корпуса шкафа с релейным шкафом 5 - стационарной части (рисунок Б.2) и выкатного элемента 4. Высоковольтная часть шкафа с помощью панелей и стенок разделена на три отсека:

- отсек выкатного элемента 1;
- отсек ввода (вывода) 2;
- отсек сборных шин 3.

С задней стороны отсеки ввода и сборных шин закрыты съёмными стенками. В стенках для удобства проведения регламентных работ предусмотрены двери. В дверных проёмах установлены перегородки, обеспечивающие безопасный осмотр оборудования без снятия напряжения.

Провода вспомогательных цепей в высоковольтных отсеках прикрыты защитными кожухами.

4.4 Релейный шкаф 5 представляет собой металлоконструкцию для размещения приборов измерения и учета, аппаратуры автоматики, защиты, управления, сигнализации и других устройств вспомогательных цепей, включая автоматические устройства обогрева.

Релейный шкаф расположен в верхней части шкафа КРУ.

4.5 Выкатной элемент 4 (с выключателем, трансформаторами напряжения, предохранителями, трансформаторами собственных нужд, разъемными контактами главной цепи) может занимать относительно корпуса шкафа положения: рабочее, контрольное, разобщенное и ремонтное.

4.5 Выкатной элемент 4 (с выключателем, трансформаторами напряжения, предохранителями, трансформаторами собственных нужд, разъемными контактами главной цепи) может занимать относительно корпуса шкафа положения: рабочее, контрольное, разобщенное и ремонтное.

5 Устройство и работа составных частей КРУ

В настоящем разделе технического описания рассмотрены конструкции шкафов с выключателем, трансформаторами напряжения, с силовыми предохранителями, глухого ввода и некоторые их варианты, включенные в сетку схем главных цепей (см. приложение А).

5.1 Шкаф шинного ввода с выключателем (рисунок Б3).

5.1.1 В отсеке выкатного элемента размещены:

- выкатной элемент 1 с лыжей подъёма шторочного механизма 7;
- шторочный механизм 2;
- привод заземляющего разъединителя 3 с системой рычагов и тяг;
- устройство доводки выкатного элемента 4;
- неподвижные разъёмные контакты главной цепи 5;
- передаточный узел шторочного механизма 6.

5.1.2 Шторочный механизм (рисунок Б.5) состоит из следующих основных частей:

- привода, роль которого выполняет выкатной элемент с установленной на нем лыжей 1;
- передаточного механизма, в состав которого входит рычаг 2, ролик 3, эксцентрик 4 и штоки 5;
- исполнительного механизма - двух шторок 6.

При вкатывании выкатного элемента лыжа 1, посредством рычага 2 с роликом 3, толкает шток 5 вверх, который увлекают шторки 6 с собой.

При выкатывании выкатного элемента движение рычагов и тяг механизма происходит в обратном порядке, шторки закрываются, исключая доступ к неподвижным контактам главной цепи.

При ремонте для обеспечения безопасной работы предусмотрена возможность запирания шторок в закрытом положении на навесной замок 7.

5.1.2 Заземляющий разъединитель (рисунок Б.6) состоит из следующих основных частей:

- привода 2, размещенного на левой боковой стенке отсека выкатного элемента;
- съемной ручки 3;
- блокировочного замка 5;
- передаточного механизма, представляющего собой систему рычагов и тяг 4;

<i>Герб примен.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – заземляющего разъединителя 1, смонтированного на раме. Заземляющий разъединитель устанавливается в шкафу на передней панели отсека ввода (вывода). – неподвижных контактов 6 заземляющего разъединителя, смонтированных на опорных изоляторах. Контакты выполнены из меди. <p>Подвижные контакты заземляющего разъединителя 1 на ток термической стойкости 20 кА выполнены из стали, на ток 31,5 кА - из меди.</p> <p>Конструкцией КРУ предусмотрены два типа заземляющих разъединителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – с механизмом замыкания, скорость срабатывания которого зависит от оператора; – с быстродействующим механизмом замыкания, скорость срабатывания которого не зависит от оператора. <p>Заземляющий разъединитель с быстродействующим механизмом замыкания позволяет произвести включение при наличии напряжения на неподвижных контактах разъединителя.</p> <p>Выбор типа заземляющего разъединителя определяется заказчиком.</p> <p>Отключенное положение заземляющего разъединителя контролируется конечным выключателем типа ВП-19.</p> <p>Оперирование заземляющими разъединителями в КРУ производится ручными приводами поворотом съемной ручки. Ручку можно вставить в гнездо привода только при ремонтном положении выкатной тележки. Для включения или отключения заземляющего разъединителя необходимо вывести из зацепления фиксатор или блокировочный замок, затем повернуть ручку соответственно вверх или вниз при разрешающем положении блокировочного замка на приводе. Привод 2 имеет два фиксированных положения: включенное и отключенное. Во включенном положении привода предусмотрена возможность запирания его на навесной замок 7.</p> <p>5.1.3 Выкатные элементы представляют собой сборно-сварную конструкцию, на которой устанавливается высоковольтное оборудование. Тип устанавливаемого оборудования определяется схемой электрических соединений главных цепей шкафа.</p> <p>Выкатные элементы могут иметь следующие исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выкатные элементы с вакуумными выключателями (рисунок Б.8 и Б.9); – выкатные элементы с элегазовыми выключателями; – выкатные элементы секционного разъединителя (рисунок Б.10); – выкатные элементы с трансформаторами напряжения (рисунок Б.11); – выкатные элементы с трансформаторами собственных нужд (рисунок Б.12); 			
<i>Инд. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инд. №</i>	<i>Инд. № дубл.</i>	<i>Подл. и дата</i>
Изм/лист	№ документ	Подл.	Дата	
<i>Лист</i>	ПЭП.670221.007 РЭ			<i>16</i>

– выкатные элементы с токовыми предохранителями (рисунок Б.13).
 – Выкатной элемент с выключателем (рисунок Б.8).

Выкатной элемент с выключателем ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-20/1000 представляет собой каркас 2, на котором установлены:

- 1) вакуумный выключатель 1;
- 2) запирающее устройство 3;
- 3) лыжа подъёма шторочного механизма 4;
- 4) силовые контакты 5;
- 5) скользящий контакт заземления 6;
- 6) педаль с фиксатором 7.

На выкатных элементах установлены разъёмные контакты главной цепи. Разъёмные розеточные контакты могут иметь два варианта конструктивного исполнения: типа "Тюльпан" или пластинчатого типа. Выкатной элемент может занимать относительно корпуса шкафа положения: зафиксированное рабочее, зафиксированное контрольное, разобщенное и ремонтное.

В рабочем, контрольном положениях элемент находится в фиксированном положении. В основании отсека выкатного элемента (рисунок Б.5) находятся направляющие 8 для вкатывания (выкатывания) выкатного элемента, фиксатор 9 с двумя пазами для его фиксации в рабочем или контрольном положениях. Кронштейн 10, служит опорой для рычага доводки. Второй опорой для рычага доводки является отверстие (рисунок Б.8) в упоре вката выкатного элемента.

Для обеспечения постоянного электрического контакта корпуса выкатного элемента с основанием шкафа на раме выкатного элемента закреплён скользящий контакт заземления 6. Прижимные контакты осуществляют непрерывный контакт в контрольном, рабочем и промежуточном положениях выкатного элемента.

Конструкцией КРУ предусмотрена дополнительная фиксация выкатного элемента в рабочем положении с помощью запирающего устройства 3, для предотвращения опрокидывания выкатного элемента взрывной волной при коротком замыкании. Запирающее устройство расположено в верхней части фасадной панели выкатного элемента. Устройство запирается и отпирается с помощью поворотной ручки.

В рабочем положении разъемные контакты главной и вспомогательной цепей замкнуты, и элемент полностью подключен для выполнения своих функций.

Контрольное положение - это разобщенное положение выкатного элемента, при котором вспомогательные цепи замкнуты и обеспечивают возможность проведения испытаний выкатного элемента и проверки вспомогательных цепей.

В разобщенном положении разъемные контакты главной цепи разомкнуты, изоляционный промежуток - в пределах норм установленных конструкторской

<i>Перф. прилмен.</i>	документацией, в то время как элемент остается механически связанным с корпусом шкафа. Состояние вспомогательных цепей не устанавливается.		
<i>Справ. №</i>	В ремонтом положении элемент полностью извлечен из корпуса шкафа, разъединяющие контакты главных и вспомогательных цепей разомкнуты и может быть подвергнут осмотру и ремонту.		
<i>Подп. и дата</i>	Из ремонтного положения в контрольное выкатной элемент перемещается вручную.		
<i>Инд. № подп.</i>	Доводка выкатного элемента в рабочее положение и выведение его обратно осуществляется рычагом, одна опора для которого - расположена в основании шкафа (рисунок Б.5, поз. 10), а другая - в отверстии упора вката (рисунок Б.7).		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Для перемещения выкатного элемента из контрольного положения в рабочее следует: <ul style="list-style-type: none"> – нажать ногой на педаль фиксатора, расфиксировать элемент и переместить вручную вглубь шкафа на 70-100 мм; – ввести рычаг доводки в зацепление с упорами на каркасе элемента и на основании шкафа; – нажимая на рычаг по направлению движения выкатного элемента и, преодолевая усилие вхождения контактов, вкатить элемент в фиксированное (до щелчка фиксатора 7) рабочее положение; – с помощью поворотной ручки запереть выкатной элемент запирающим устройством в рабочем положении (повернутая ручка должна находиться в положении "зафиксир"). 		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Выкатной элемент с выключателем ISM Shell (рисунок Б.9) представляет собой аналогию выкатного элемента с выключателем ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-20/1000.		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Электрическая связь выкатного элемента и релейного шкафа осуществляется двумя штепсельными разъемами, подвижные части которых (вилки) закреплены на концах металлических рукавов, а неподвижные (розетки) - на дне релейного шкафа.		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Надежность контактного соединения в штепсельном разъеме обеспечивается за счет пружинящей конструкции контактного гнезда розетки и плавающей конструкции контактной пары «гнездо-штырь».		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Сочленение розетки с вилкой возможно только при совпадении шпоночного выступа со шпоночным пазом в корпусе вилки.		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Соединительной гайкой, находящейся на корпусе вилки штепсельного разъема, следует пользоваться только для фиксации сочлененного положения разъема.		
<i>Инд. № подп. и дата</i>	Сочленение и расчленение штепсельного разъема осуществляется воздействием оператора на его вилку (усилие прикладывается с легким покачиванием вилки); при этом соединительная гайка должна свободно вращаться без приложения дополнительных усилий.		
<i>Изм/Лист</i>	<i>№ документ.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Лист</i>	ПЭП.670221.007 РЭ		
<i>18</i>			

Штепсельный разъем необходимо оберегать от ударов и падений.

После вкатывания выкатного элемента из ремонтного положения в контрольное необходимо соединить штепсельные разъёмы вспомогательных цепей или разъединить, перед выкатыванием его из контрольного положения в ремонтное.

Соединение и разъединение штепсельных разъёмов вспомогательных цепей выкатных элементов выключателей с электромагнитным приводом производить только при отключенном автомате цепей электромагнита включения привода.

На панели аппаратов отсека выкатного элемента смонтированы шторочный механизм 4 (приложение Б, рисунок 4) и неподвижные контакты 4 и 14, проходные изоляторы 15, каждый из которых удерживается на ней четырьмя фланцами.

5.1.4 В линейном отсеке находятся трансформаторы тока 2, верхние неподвижные контакты 4, вводные шины 8, отпайка от них, общие шины смежных шкафов, связанных между собой по электрической схеме.

Над трансформаторами тока 2 расположен заземляющий разъединитель 1 и два конечных выключателя, один из которых воспринимает положение вала заземляющего разъединителя, а другой - положение клапана 12 разгрузки (выхлопа), через который происходит выброс продуктов горения при коротких замыканиях в отсеке выкатного элемента шкафа КРУ.

5.1.5 В отсеке сборных шин, отделенном от линейного горизонтальной панелью 16, расположены нижние неподвижные контакты 14 с отпайками 6 от сборных шин 17, закрепленных на опорных изоляторах типа ИО-8-80 18.

Съемные стойки 19 позволяют производить монтаж и демонтаж сборных шин 17 неограниченной (в пределах помещения распределительного устройства) длины с задней стороны шкафов КРУ, откуда отсек закрыт крышкой 20.

5.1.6 Релейный шкаф (рисунок Б.4) выполнен в виде съемного корпуса с дверью 11. Каркас шкафа 1 собран из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм с применением заклёпочной технологии. Задняя стенка представляет собой отдельную панель аппаратов 22 и крепится к каркасу 1 болтами на М8. Имеется возможность установки поворотной панели для размещения на ней дополнительной низковольтной аппаратуры.

Аппаратура релейной защиты и автоматики размещена в релейном шкафу следующим образом:

<i>Герб приемч.</i>	<p>1) светосигнальная арматура 9, указательные реле 14, приборы учёта и измерений 12, приборы с ручным управлением 15, а также микропроцессорные устройства защиты 13 устанавливаются на двери 11 шкафа;</p> <p>2) электромеханическое реле устанавливаются на поворотной панели, обеспечивающей удобный доступ к приборам с их задней стороны. Поворотная панель фиксируется в рабочем и ремонтном положениях.</p> <p>3) остальная аппаратура: блоки управления выключателей 2, устройства дуговой защиты 4, резисторы 19 и три ряда клеммных зажимов 20 размещены на панели аппаратов 22.</p> <p>На крыше каркаса релейного шкафа заложен паз 3 размером 65x600 для ввода контрольных кабелей и оперативных шинок. Для наблюдения за встроенной аппаратурой в релейном шкафу и отсеке выкатного элемента имеется двухсторонний светильник. На боковой стенке размещен блок электроустановочный выключатель-розетка типа В-РЦ 527. Внутри шкаф возможна установка нагревательного элемента, автоматически включающегося при температуре ниже 5 °С.</p> <p>На передней наклонной части днища расположены штепсельные разъёмы, а на задней - предусмотрены отверстия для выхода жгутов к аппаратуре блокировки и освещения, находящейся в других частях шкафа КРУ.</p> <p>Дверь 11 шкафа закрывается замком 16 на ключ. Все дверные замки отпираются и закрываются одним ключом. В крайнем открытом положении дверь фиксируется ограничителем 17.</p> <p>Состав аппаратуры и ее соединения определяется электрическими схемами в конкретном заказе.</p>		
<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № дубл.</i>
<i>Изм/лист</i>	<i>№ документ</i>	<i>Подл.</i>	<i>Дата</i>

Для контроля положения клапанов разгрузки (открыты или закрыты) в отсеках рядом с клапанами установлены путевые выключатели типа AZ 7121.

После выброса избыточного давления дуги клапаны возвращаются в исходное положение вручную.

5.3 Дуговая защита от коротких замыканий

В КРУ модификации КВ-02-63 задействована быстродействующая дуговая защита на основе разгрузочных клапанов избыточного давления в сочетании со светодатчиками, установленными в высоковольтных отсеках шкафов: выкатного элемента, сборных шин и ввода (вывода).

Схемы дуговой защиты выполнены:

- с блокировкой по току;
- с блокировкой по напряжению;
- с блокировкой по току и напряжению.

Последний вариант исключает ложное срабатывание.

Для каждой секции КРУ выполняется отдельный комплект защиты. Аппаратура размещается в релейном шкафу шкафа трансформатора напряжения или в отдельном релейном шкафу.

5.4 Модификация вводов

5.4.1 Шкаф шинного ввода через выключатель на сборные шины (рисунок Б.3).

5.4.2 Шкаф шинного ввода с выходом через выключатель в соседний шкаф имеет шины, идущие от нижних разъемных контактов к шинам смежных шкафов.

5.4.3 Шкаф шинного ввода с выходом через выключатель на кабель имеет шины, идущие от нижних разъемных контактов к шинам шинного блока, установленного на линейном отсеке. Шины ввода присоединены к шинам шкафа ввода.

5.4.4 Шкаф шинного ввода через выключатель на сборные шины, со второй группой трансформаторов тока.

5.4.5 Кабельный ввод может выполняться снизу как вне шкафа КРУ (рисунок Б.16), так и в шкафу КРУ (рисунок Б.4), а также сверху (рисунок Б.15).

Ввод снизу вне шкафа (рисунок Б.16) осуществляется с помощью кабельного блока 2, который установлен на линейном отсеке шкафа КРУ. Кабель 4, проходящий через трансформаторы тока нулевой последовательности 6 и закрепленный хомутом, закрыт кожухом и съемной панелью 5.

Перф. примен.

Стр. №

Подл. и дата

Инф. № подл.

Подл. и дата

Инф. № подл.

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

21

<i>Герб приемч.</i>	Выключатель 7 воспринимает положение клапанов разгрузки 3, через которую происходит выброс продуктов горения при коротких замыканиях на кабеле или в линейном отсеке.		
Эти же крышки обеспечивают доступ к контактным соединениям, а также к узлам крепления элементов кабельного блока.			
5.4.6 Кабельный ввод снизу в шкафу КРУ (рисунок Б.4) выполняется в линейный отсек шкафа с выключателем. Кабель, проходящий через трансформаторы тока нулевой последовательности 3, закреплен к кронштейну и закрыт съемным кожухом, у которого свободное от кабеля отверстие перекрыто заглушкой.			
Максимальное число силовых кабелей - три сечением до 240 мм ² каждый.			
Конечный выключатель AZ 7121 воспринимает положение клапана разгрузки избыточного давления, через которую происходит сброс продуктов горения при коротких замыканиях в линейном отсеке.			
5.4.7 Кабельный ввод сверху (рисунок Б.14) осуществляется с помощью кабельного блока 4, который установлен на линейном отсеке шкафа КРУ.			
Кабель, закрепленный к кронштейну, проходит через трансформаторы тока нулевой последовательности и разводится в кабельном блоке.			
Конечный выключатель воспринимает положение клапана разгрузки избыточного давления, через которую происходит выброс продуктов горения при коротких замыканиях на кабеле или в линейном отсеке.			
Эта же крышка обеспечивает доступ к контактным соединениям, а также к узлам крепления элементов кабельного блока.			
Максимальное число силовых кабелей - четыре до 240 мм ² .			
5.4.8 Шкаф кабельного ввода через выключатель на сборные шины имеет шины, идущие от трансформаторов тока к шинам кабельного блока, установленного на линейном отсеке.			
5.4.9 Шкаф кабельного ввода через выключатель с выходом в смежный шкаф имеет шины, идущие от нижних разъемных контактов к шинам смежных шкафов. Наклонная и две боковые изоляционные перегородки отделяют линейный отсек от отсека сборных шин шкафа.			
5.4.10 Шкаф кабельного ввода через выключатель на сборные шины с выходом в смежный (смежные) шкаф (шкафы) имеет шины, идущие от трансформаторов тока к шинам кабельного блока.			
5.4.11 Шкаф кабельного ввода через выключатель на сборные шины, со второй группой трансформаторов, шины от которых соединены с шинами кабельного блока, установленного на линейном отсеке.			
5.4.12 Глухой ввод, осуществляемый шинами или кабелем, не имеет выкатного элемента и представляет собой металлическую сборно-сварную конструкцию.			
<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № дубл.</i>
Изм/лист	№ документ	Подп.	Дата

<i>Перф. прилмен.</i>	<p>цию, разделенную горизонтальным листом с закрепленными на нем проходными изоляторами, на отсеки сборных шин и линейный.</p> <p>Отсек сборных шин с шинами и отпайками закрыт съемной крышкой, а линейный, с находящимися в нем шинами и отпайками - съемной крышкой.</p> <p>Кабельный ввод осуществляется с помощью шинного блока, который установлен на линейном отсеке шкафа КРУ.</p> <p>5.4.13 Шкаф ввода с разъемными контактными соединениями на выкатном элементе по конструкции основных и отдельных сборок аналогичен шкафу ввода с выключателем. Исключение составляет выкатной элемент, на котором размещены подвижные контакты.</p>				
<i>Строй. №</i>					
<i>Инф. № подл.</i>					
<i>Подл. и дата</i>					
<i>Инф. № подл.</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № дубл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Лист</i>	<i>23</i>
Изм/Лист	№ документ.	Подл.	Дата	ПЭП.670221.007 РЭ	

5.9 Шинопроводы

Шинопроводы имеют широкий диапазон по длине и высоте установки. Шинопровод (рисунок Б.24) в общем случае представляет собой закрытый металлический корпус 1 с установленным оборудованием и шинами. Состоит из частей, которые собираются на месте монтажа распределустройства. Шинопроводы оборудованы клапанами разгрузки избыточного давления 3, аналогичной конструкции клапанов разгрузки отсеков шкафов. Контроль положения клапанов разгрузки осуществляется конечными выключателями 5. В отсеке шинопроводов так же устанавливаются фототиристоры 6 дуговой защиты. Обслуживание встроенного оборудования осуществляется через съёмные панели 4 и клапаны разгрузки 3 избыточного давления.

5.10 Стыковка шкафов КРУ

Стыковка шкафов КРУ модификации КВ-02-63 между собой предусмотрена с помощью болтовых соединений (рисунок Б.25). Шкафы стягиваются между собой болтами M12-8gx30. Кроме того, предусмотренастыковка по сборным шинам истыковка по секционному выключателю. Возможнастыковка КРУ модификации КВ-02-63 с КРУ серии К-63 и другими типами КРУ других заводов изготовителей. В этом случаестыковка выполняется с помощью переходных шкафов или коробов, заказываемых в комплекте с КРУ модификации КВ-02-63.

6 Блокировочные устройства

6.1 Для предотвращения неправильных операций при эксплуатации в шкафах выполнены следующие виды блокировок:

- механическая - осуществляется механическими блок-замками типа 31М, 32М и взаимодействием узлов шкафа и выкатного элемента;
- электромагнитная - осуществляется электромагнитными блок-замками типа ЗБ1 и конечными выключателями;
- смешанная - осуществляется одновременным взаимодействием обеих типов ранее перечисленных видов блокировок.

6.2 Механическая блокировка не допускает перемещение в собственном шкафу выкатного элемента из контрольного положения в рабочее, если его заземляющий разъединитель включен. Блокирующим элементом является съемная ручка привода заземлителя.

Включение заземляющего разъединителя в собственном шкафу невозможно, при выкатном элементе, занимающем положение от контрольного до рабочего. Исключается доступ к приводу заземляющего разъединителя.

6.3 Электромагнитная блокировка не допускает включение заземляющего разъединителя в собственном шкафу, если в другом шкафу КРУ, от которого возможна подача напряжения на первый, выкатной элемент находится в рабочем положении.

6.4 Электромагнитная блокировка, не допускает при включенном положении заземляющего разъединителя в собственном шкафу, перемещение в рабочее положение выкатного элемента в другом шкафу КРУ, от которого возможна подача напряжения на первый.

6.5 Механическая блокировка выкатного элемента с высоковольтным выключателем, не допускает:

1) перемещение выкатного элемента из рабочего положения в контрольное, а также из контрольного в рабочее при его включенном положении.

2) включение выключателя при нахождении выкатного элемента в промежутке между рабочим и контрольным положениями.

6.6 Электрическая блокировка выкатного элемента с высоковольтным выключателем, запрещающая дистанционное включение выключателя при нахождении выкатного элемента в промежутке между контрольным и рабочим положениями.

6.7 Электромагнитная блокировка секционного разъединителя не допускает вкатывание и выкатывание выкатного элемента под нагрузкой.

6.8 Электромагнитная блокировка трансформатора собственных нужд не допускает вкатывание и выкатывание выкатного элемента под нагрузкой.

7 Инструмент и принадлежности

7.1 К каждому заказу КРУ поставляются специальный инструмент и принадлежности.

7.2 Для включения и отключения заземляющего разъединителя применяется съемная ручка привода заземлителя 9 ПЭП.040.01.03.01.000 (рисунок Б.4), которая одевается на привод заземляющего разъединителя.

7.3 Для перемещения выкатного элемента в рабочее положение и обратно применяется ручка вката 3 ПЭП.074.01.04.01.000 (рисунок Б.23).

7.4 Для проверки правильности сочленения подвижных контактов с неподвижными в КРУ применяется шток ПЭП.074.01.04.02.000 с контрольными зонами (просечками).

7.5 Для вкатывания выкатного элемента в корпус шкафа применяется специальная площадка 4 (рисунок Б.23), который устанавливается на основание шкафа так, что его направляющие являются продолжением направляющих 5 шкафа.

Герб примен.

Справ. №

Годн. и дата

Инд. № подл.

Годн. и дата

Инд. № подл.

Изм/лист

Инд. № подл.

Годн. и дата

Инд. № подл.

№ докумен.

Инд. № подл.

Годн. и дата

Инд. № подл.

Дата

Лист

27

ПЭП.670221.007 РЭ

8 Маркировка, консервация и упаковка

8.1 Маркировка

8.1.1 На каждый шкаф КРУ и на выкатном элементе крепится табличка, содержащая следующие данные:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типа КРУ или типоисполнения шкафа;
- номинальное напряжение в киловольтах;
- номинальный ток главных цепей шкафов в амперах;
- заводской номер шкафа;
- порядковый номер шкафа в подстанции, согласно опросному листу;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- массу в килограммах;
- дату изготовления (год);
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460;
- обозначение технических условий.
- надпись «Сделано в России».

8.1.2 Снятые на время транспортировки со шкафов КРУ элементы шинных блоков, шинный мост, вводы и т. д. имеют маркировку принадлежности к конкретному блоку шкафов и к шкафу.

8.1.3 Провода вспомогательных цепей маркируются в соответствии со схемой соединений монтажа электрического.

8.1.4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, при этом на упаковке, кроме основных и дополнительных надписей нанесена следующая информация:

- масса-брутто;
- наименование места назначения;
- адрес отправителя;
- габаритные размеры.

8.2 Консервация и упаковка

8.2.1 Способы консервации и виды упаковки шкафов КРУ – по ГОСТ 23216.

8.2.2 Все наружные контактные поверхности, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время транспортировки предохраняются от коррозии при помощи защитной консервирующей смазки.

8.2.3 Консервации подлежат контактные поверхности, трущиеся части механизмов, поверхности табличек.

Перф. прижен.

Справ. №

Инф. № подл. *Подл. и дата* *Взам. инф. №* *Инф. № дубл.* *Подл. и дата*

8.2.4 Консервацию контактных поверхностей, трущихся частей механизмов, поверхностей наружных деталей, имеющих гальваническое покрытие производить смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433 , ЭПС-98 ТУ 0254-002-47926093-2001 или другой смазкой с аналогичными свойствами.

8.2.5 КРУ и входящие в его состав элементы упакованы в соответствии с действующей конструкторской документацией.

8.2.6 Выкатной элемент установлен в рабочем положении и закреплен планкой; штепсельные разъемы вспомогательных цепей соединены, а выключатель - включен.

8.2.7 Отпайки в отсеках сборных шин и линейном закрепляются шпагатом; сборные шины и общие швы смежных шкафов, выходящие за пределы одного шкафа, комплектыстыковок шкафов и шин, детали и сборочные единицы, входящие в состав ЗИП, упаковываются и транспортируются в отдельных ящиках.

8.2.8 Шинки вспомогательных цепей обвязываются шпагатом и укладываются внутри линейного отсека любого шкафа, исключая первый.

8.2.9 Жгуты проводов, заключенные в металлический рукава и предназначенные для прокладки к выключателю и трансформатору тока нулевой последовательности должны быть свернуты диаметром не менее 300 мм, обвязаны шпагатом и размещены в промежутке между релейным шкафом и линейным отсеком шкафа.

8.2.10 Эксплуатационная документация, прилагаемая к КРУ, упаковывается во влагонепроницаемый материал, укладывается в первое грузовое место или отправляется почтой.

8.2.11 В комплект эксплуатационной документации входят документы, определяемые ведомостью эксплуатационных документов на конкретный заказ.

8.2.12 Шкафы КРУ, их элементы, запасные части и приспособления упаковываются в тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных операциях.

9 Общие указания по эксплуатации

9.1 Персонал, осуществляющий монтаж и эксплуатацию КРУ, должен представлять назначение его отдельных частей, их взаимодействие и состояние во время работы, а также знать и выполнять требования настоящей инструкции.

9.2 Во время эксплуатации:

1) все разъемные контакты главных и вспомогательных цепей, трущиеся поверхности, а также поверхности, не имеющие антикоррозионных покрытий, должны быть покрыты смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433, ЭПС-98 ТУ 0254-002-47926093-2001 или другой смазкой с аналогичными свойствами;

2) во избежание поломки шторочного механизма перед вкатыванием выкатного элемента в корпус шкафа защитные шторки должны быть освобождены от навесного замка;

3) соединение штепсельных разъемов следует производить по правилам, изложенным в п. 5.1.3;

4) перед выкатыванием выкатного элемента в ремонтное положение необходимо расчленить штепсельные разъемы;

5) во избежание поломки штепсельных разъемов, их соединение и расчленение следует производить в контролльном положении выкатного элемента и при отключенном автомате цепей электромагнита включения привода;

6) при вкатывании и выкатывании выкатного элемента из контролльного положения в рабочее и обратно должны быть отперты блокировочные замки;

7) соблюдайте правила пользования блокировочными замками: **ключи из замков вынимайте только при полностью запертом замке.** При этом положение блокируемого элемента фиксируется, а вынутый ключ свидетельствует о выполнении данной операции и переносится оператором для отпирания следующего замка в соответствии со схемой блокировки;

8) при ремонтных работах на заземляющем разъединителе с быстродействующим механизмом срабатывания соблюдайте особые меры предосторожности. Во избежание повреждения не находитесь в зоне срабатывания разъединителя.

10 Указание мер безопасности

10.1 Указания мер безопасности при монтаже

10.1.1 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы со шкафами КРУ и отдельными блоками должны производиться с соблюдением общих правил техники безопасности.

10.1.2 Во избежание поражения электрическим током при монтаже шкафов КРУ, шкафы КРУ и шины на время сварочных работ должны быть заземлены на общий контур заземления.

10.1.3 Закладные основания должны быть надежно заземлены.

10.1.4 При монтаже концевых разделок силовых и контрольных кабелей следует руководствоваться соответствующими инструкциями.

10.2 Указания мер безопасности при эксплуатации

10.2.1 При эксплуатации шкафов КРУ должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

10.2.2 Для обслуживания и эксплуатации КРУ допускается специально обученный технический персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко представляющий назначение шкафов КРУ и изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

10.2.3 Запрещается без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в высоковольтные отсеки шкафов КРУ и производить какие-либо работы.

10.2.4 Перед включением стационарного заземляющего разъединителя необходимо открыть шторки, убедиться с помощью указателя напряжения в отсутствия напряжения на токоведущих частях и закрыть шторки.

Шторки и привод заземляющего разъединителя запираются замками 7 (рисунки Б.5 и Б.6), при нахождении выкатного элемента в ремонтном положении.

При включенном заземляющем разъединителе, в шкафах КРУ с разделкой силового кабеля в шкафу, его указатель положения, окрашенный в красный цвет, выдвинут за габарит шкафа с его задней стороны.

10.2.5 Перед заземлением сборных шин выкатным элементом заземления необходимо открыть шторки, убедиться с помощью указателя напряжения в отсутствия напряжения на сборных шинах, вкатить заземлитель, зафиксировать его в рабочем положении и запереть блокировочным замком. Заземление сборных шин выкатным элементом может выполняться в любом из шкафов КРУ, где устанавливается элемент с выключателем на 20 кА.

Перф. прижен.

Страница №

Подп. и дата

Инф. № подп.

Подп. и дата

Взам. инф. №

Инф. № подп.

Изм/Лист № документа

Подп.

Дата

Лист

31

ПЭП.670221.007 РЭ

10.2.6 Работы на оборудовании, расположенном на выкатном элементе, производить только в ремонтном положении; работы в отсеке выкатного элемента производить только при запертых на навесной замок шторках.

10.2.7 Запрещается вкатывать и выкатывать выкатные элементы с силовыми предохранителями под нагрузкой.

10.3 При обслуживании находящегося под напряжением устройства не допускается:

1) демонтаж крышек, листов, закрывающих высоковольтные отсеки;

2) демонтаж или производство работ с блокировочными устройствами, с защитными шторками и не допускается производить на них какие-либо ремонтные работы;

3) открывать крышки разгрузочных (выхлопных) клапанов. Случайное открывание крышки приведет к ложному отключению выключателя данного шкафа. Вместе с тем, случайное открывание крышки разгрузочного (выхлопного) клапана в шкаф; вводного выключателя не приведет к ложному отключению его, так как схемой вспомогательных цепей предусматривается блокировка по току (или по напряжению).

10.4 Для обеспечения безопасности обслуживания КРУ предусмотрены блокировки, перечень и описание которых приведены в разделе 6.

10.5 Необходимые для оперативного обслуживания инструменты и приспособления храните в специально выделенном и обозначенном соответствующими надписями месте.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

32

11 Порядок установки и монтаж

11.1 При производстве работ по монтажу и наладке КРУ должны соблюдать-ся «Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства».

11.2 Требования к месту установки

11.2.1 Перед установкой блоков и шкафов КРУ должны быть закончены и приняты все основные и отделочные работы, помещение очищено от пыли и строительного мусора, высушено и созданы условия, предотвращающие его увлажнение.

11.2.2 До начала монтажа необходимо проверить правильность выполнения закладных оснований под КРУ. Неправильное их выполнение может привести к деформации корпусов, что в свою очередь, потребует дополнительной регулировки многих элементов конструкции.

11.2.3 К закладным основаниям предъявляются следующие требования:

1) закладные основания должны быть выполнены из рихтованных швеллеров профиля, не менее № 8;

2) неплоскость несущих поверхностей швеллеров не должна превышать 1 мм на площади основания шкафа. Выравнивание шкафа может быть выполнено металлическими прокладками, которые привариваются к закладным основаниям;

3) закладные основания должны быть соединены в двух местах с контуром заземления полосовой сталью сечением не менее $40 \times 4 \text{ мм}^2$.

11.2.4 Расположение закладных оснований, кабельных проемов должно быть выполнено в соответствии с рисунками Б.33 и Б.34.

11.3 Операции по установке и монтажу

11.3.1 В настоящем подразделе инструкции по эксплуатации рассмотрен монтаж блоков из трех, двух или одного шкафа отходящей линии кабельного ввода вне шкафа с выключателем и шинным блоком.

Монтаж остальных шкафов с их отличительными особенностями приводится в сравнении с рассмотренным порядком монтажа.

11.3.2 Транспортируйте блоки и одиночные шкафы к месту установки в упакованном виде. При распаковке и монтаже следите за маркировкой элементов КРУ.

11.3.3 Распаковку блоков и шкафов КРУ необходимо проводить с учетом последовательности сборки, не допуская разрывов между распаковкой и монта-

жом этих блоков и шкафов. В случае перерывов в работах по монтажу, необходимо тщательно укрыть блоки и шкафы КРУ, монтаж которых не закончен.

11.3.4 Распаковку начинают с боковых щитов упаковочного места.

11.3.5 Устанавливайте блоки и шкафы в следующей последовательности:

1) снимите блок или шкафы с поддона;

2) установите блок или шкафы на закладные основания в соответствии с планом расположения шкафов КРУ конкретного заказа. К установке последующего шкафа приступайте после проверки правильности положения предыдущего;

3) блок или шкаф установлен правильно, если:

– нет качаний корпуса (для устранения его качаний и перекосов допускается применение стальных прокладок);

– нижняя рама корпуса расположена горизонтально (по уровню);

– наклон шкафа по фасаду и глубине не превышает 2°;

– обеспечено прилегание (с зазором не более 2 мм) боковых стенок шкафов, установленных рядом. При увеличении зазора возможна деформация корпусов при стягивании их стыковочными болтами;

4) отключите выключатель и выкатите элемент 1 (рисунок Б.13) из корпуса шкафа 2 на специальный лист 4, который используется, как указано в п.7.5;

5) снимите заднюю крышку линейного отсека 8 (рисунок Б.16). Снимите клапаны разгрузки избыточного давления 3 и панели 5 кабельного блока 2. Установите кабельный блок 2 на линейный отсек каркаса шкафа 9, соблюдая однозначность маркировки шкафа и блока. Выполните выравнивание кабельного блока металлическими прокладками, закрепите его;

6) установите клапаны разгрузки избыточного давления;

7) соедините шины шкафа и блока, предварительно снимая консервационную смазку с контактных поверхностей, зачищая эти поверхности до металлического блеска и покрывая их вновь слоем смазки ЦИАТИМ-221 или другой с аналогичными свойствами.

Механическая зачистка контактных поверхностей, имеющих серебряное покрытие, недопустима. Пользуйтесь в этом случае бензином-растворителем БР-1 ГОСТ 443-76 или другим органическим растворителем;

8) при установке шкафа справа, освободите болты,держивающие торцевой лист и, не снимая его, установите болты через стыковочные отверстия стоящих рядом шкафов; наверните (не затягивая) на них гайки;

9) снимите заднюю крышку 10 отсека сборных шин и демонтируйте съемные стойки 11. Если сборные шины 12 устанавливаются в отсек без демонтажа стоек 11, последние допускается не снимать;

Перф. полимен.

Справ. №

Подл. и дата

Подл. и дата

Инф. № подл.

Изм/Лист № документа

Подл.

Дата

Лист

34

ПЭП.670221.007 РЭ

10) освободите шины (отпайки) от временного закрепления, поместите сборные шины 12 в отсек и, установив на место съемную стойку 11, закрепите шины 12 на опорных изоляторах в последовательности А, В, С. Следите, чтобы при монтаже шин не возникали усилия, способные привести к поломке опорных изоляторов или их смешению;

11) произведите стягивание блоков и шкафов болтами, в число которых входят еще два устанавливаемых на стойке 11;

12) освободите шины (отпайки) от временного закрепления, поместите в линейный отсек общие шины смежных шкафов (если таковые имеются) и, присоединяя их к отпайкам, установите на опорные изоляторы;

13) вкатите выкатной элемент в рабочее положение с помощью рычага;

14) проверьте сочленение разъединяющих контактов типа "Тюльпан" с помощью штока, который вводится до упора в центральное отверстие неподвижных контактов поочередно. Расположение торца в одной из контрольных зон проточки свидетельствует о правильности сочленения контактов. Если зона проточки смещена относительно торца контакта, необходимо ослабить гайки,держивающие шину и вворачивать (выворачивать) контакт до тех пор, пока его торец не попадет в зону проточки (рисунок Б.31).

Внимание: во избежание повреждения покрытия разъединяющихся контактов произведите вворачивание и выворачивание контактов при разомкнутых контактах (при выкаченном выкатном элементе).

Удерживая контакт, затягивайте гайки ключами;

15) выкатите выкатной элемент из корпуса;

16) приварите нижнюю раму корпуса шкафа к закладным основаниям 1 согласно рисунку Б.35. Длина каждого шва не менее 100 мм.

17) установите заднюю крышку 10 отсека сборных шин;

18) выполните монтаж проводов вспомогательных цепей к выключателю 7 дуговой защиты кабельного отсека и к трансформаторам тока нулевой последовательности 6. Металлорукав с проводами к выключателю 7 крепится к специальному скобе на кабельном блоке 2, а к трансформаторам тока - металлорукав с проводами пропускается в отверстие в левом нижнем углу шинного блока 2 и так же закрепляется на скобах вдоль его левой стенки так, чтобы он не выступал за пределы отбортовки блока. Закрепление произведите в шести точках - в двух на горизонтальной части блока и в четырёх на спуске к трансформаторам 6. При этом пропустите последовательно (см. монтажную схему) через трансформаторы тока 6 провод, предназначенный для их испытаний;

19) снимите заглушку на дне кабельного блока и вытяните кабель 4 из канала. Пропустите его через ранее снятую заглушку и трансформатор тока 6 и закрепите на опорном уголке. При монтаже концевых разделок силовых и контрольных кабелей следует руководствоваться соответствующими инструкциями;

20) подсоедините кабель 4 к шинам блока 2;

21) установите заглушку на своё место;

22) закрепите панель 5;

23) выполните монтаж вспомогательных цепей, неподключенных на время транспортировки шкафа КРУ, в соответствии с монтажной схемой шкафа. При этом необходимо произвести подключение проводов, закрепленных в соответствии п. 12.3.5 (подпункт 18) и установку с подключением магистральных шинок вспомогательных цепей к блокам отпаек, установленным на задней стенке релейного шкафа.

Подсоединение проводов производится согласно имеющейся маркировке.

Монтаж проводов должен производиться при температуре не ниже минус 15°C.

Соединение шинок вспомогательных цепей двух шкафов, устанавливаемых на расстоянии, выполняется контрольным кабелем.

При наличии в схеме измерительных преобразователей (ИП) тока, мощности или напряжения их необходимо установить на предназначенных для них местах (по схеме соединений);

ИП тока - на двери релейного шкафа, на рейках, на которых установлены автоматические выключатели;

ИП мощности и напряжения - на двери релейного шкафа между счетчиком электроэнергии и амперметром (если они есть), на специальных предусмотренных для них отверстиях.

При наличии в схеме двух ИП мощности второй устанавливается на поворотном блоке.

Для подсоединения ИП на месте монтажа в общую схему в жгутах предусмотрены промаркованные для них провода;

24) установите заднюю крышку 8 и панели 5;

25) аналогично выполните монтаж и разделку кабельного ввода непосредственно в шкафу КРУ. Вытяните кабель из канала, пропустите кабель через трансформаторы, закрепите кабель на кронштейнах;

26) вкатите элемент в контрольное положение.

11.3.6 У шкафа кабельного ввода с выходом в соседние шкафы проверку соединения нижних разъемных контактов производите после демонтажа изоляционной перегородки.

11.3.7 Проверку сочленения разъемных контактов у шкафов с трансформаторами напряжения и силовыми предохранителями осуществите следующим образом:

– на обе поверхности ножа неподвижного контакта, на который входят ламели подвижных контактов, наложить слой смазки толщиной 2...3 мм ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433, ЭПС-98 ТУ 0254-002-47926093-2001 или другой смазкой с аналогичными свойствами;

– установить подвижные контакты в крайнее нижнее положение и вкатить элемент в рабочее положение. Следы, оставленные ламелями подвижных контактов на неподвижных, определяемые с помощью зеркала и фонаря, свидетельствуют о сочленении контактов.

Проделать те же операции, устанавливая подвижные контакты в крайнее верхнее положение.

При вхождении (в обоих случаях) неподвижных контактов в подвижные должно обеспечиваться их надежное соединение при эксплуатации.

11.3.8 Установите шинные мосты, шинные вводы на свои шкафы КРУ в соответствии с планом расположения шкафов КРУ конкретного заказа.

11.3.9 Проверьте и сделайте контрольную затяжку всех болтовых соединений КРУ, а также болтовых соединений встроенного оборудования.

11.3.10 Проверьте, установлены ли все листы и кожухи, закрепляющие отсеки.

11.3.11 Установите демонтированные на время транспортировки сигнальные лампы и колпачки сигнальной аппаратуры; рукоятки переключателей; лампочки освещения и т. п.

11.3.12 Сделайте уборку помещения. При необходимости выполните ремонт пола коридора управления и обслуживания. Покрытие пола не должно допускать образования цементной пыли и не крошиться при перемещении выкатных элементов.

Перф. признак.

Страница №

Инф. № подл.

Подл. и дата

Инф. № подл.

Подл. и дата

Взам. инф. №

Инф. № подл.

Подл. и дата

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

37

Изм/Лист № документа Подл. Дата

12 Подготовка к работе

12.1 Осмотрите элементы шкафов, встроенное высоковольтное оборудование, проверьте их внешнее состояние, комплектность. Очистите от загрязнения элементы конструкции, оборудование, изоляторы, изоляционные и контактные детали.

12.2 Убедитесь в отсутствии трещин на изоляторах и изоляционных деталях.

12.3 Проверьте встроенное высоковольтное и низковольтное оборудование, руководствуясь инструкциями заводов-изготовителей на это оборудование.

12.4 Удалите консервационную смазку с эпоксидных поверхностей литых трансформаторов тока ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом или бензином БР-1, и протрите эти поверхности насухо.

12.5 Проверьте затяжку болтов контактных соединений главных цепей, винтов, блок-контактов и других элементов вспомогательных цепей.

12.6 Выполните выборочную контрольную обтяжку остальных болтовых соединений и убедитесь в их надежности.

12.7 Протрите стекла всех смотровых окон на выкатных элементах и корпусах шкафов, убедитесь в возможности наблюдения через них за находящимся под напряжением оборудованием.

12.8 Проверьте исправность блокировки, изложенной в разделе 6.

12.9 Сделайте несколько попыток выполнить указанные операции.

12.10 Проверьте электромагнитные блокировки на соответствие схемам блокировок для конкретного заказа.

12.11 Проверьте работу блокировочных устройств выключателя по перечню и в объеме, предусмотренным «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации» на выключатель.

12.12 Проверьте работу шторочного механизма пятикратным вкатыванием выкатного элемента до рабочего положения и выкатыванием его в ремонтное. Шторки при этом должны отрываться и закрываться без заеданий и перекосов.

12.13 Проверьте работу разгрузочных (выхлопных) клапанов, их конструкции должны обеспечивать их свободное открывание и срабатывание при этом концевых выключателей.

12.14 Проверьте вспомогательные цепи, как смонтированные на месте монтажа, так и выполненные заводом. На их соответствие электрическим схемам шкафов конкретного заказа.

12.15 Измерьте значение сопротивления между заземленным элементом (корпусом шкафа) и каждой доступной для прикосновения металлической нето-

Перф. прижен.

Страница №

Подл. и дата

Изм/Лист	№ документа	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

38

коведущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением. Величина этого сопротивления не должна превышать 0,1 Ом.

12.16 Испытайте высоковольтное и низковольтное оборудование, а также схемы управления, сигнализации и защиты в соответствии с «Нормами испытаний электрооборудования» и «Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей». Результаты испытаний оформите протоколом.

12.17 Убедитесь в том, что выключатели на выкатных элементах отключены. Для маслонаполненных выключателей также убедитесь в наличии масла в полюсах.

12.18 Замки со шторок должны быть сняты, а шторки закрыты.

12.19 С приводов заземляющих разъединителей должны быть сняты замки; заземляющие разъединители должны находиться в отключенном положении и зафиксированы, рычаги включения должны быть сняты.

12.20 Крышки отсека сборных шин и линейного должны быть закреплены болтовыми соединениями.

12.21 Вкатите выкатные элементы в контрольное, а затем в рабочее положение. Не допускайте вкатывание резким толчком или с разгона. Затруднения с вкатыванием всегда свидетельствует о наличии в шкафу не устранившегося дефекта, который необходимо выявить и устранить.

12.22 Сочленение штепсельного разъема производите в порядке, указанном в п. 5.1.3. При этом помните, что накидная гайка на вставке должна заворачиваться без приложенных больших усилий, так как она не является силовым элементом, а служит для фиксации соединения.

Герб приемки

Справ. №

Подл. и дата

Инд. № подл.

Подл. и дата

Инд. № подл.

Изм/лист

№ докумен.

Подл.

Дата

Лист

39

ПЭП.670221.007 РЭ

13 Регулирование

Шкафы КРУ поставляются заказчику полностью отрегулированными.

В случае, необходимости проведите подрегулировку следующих элементов:

1) разъемных контактов главных цепей, как указано в пунктах 12.3.5; 12.3.6; 12.3.7;

2) контактов заземляющего разъединителя изменением длины тяги 10 (рисунок Б.3).

Герб приемки

Справ. №

Инд. № подл.

Подл. и дата

Лист

40

ПЭП.670221.007 РЭ

14 Характерные неисправности и методы их устранения

14.1 В таблице 3 приведен перечень возможных неисправностей, устранение которых необходимо производить в периоды технического обслуживания.

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание			
			1	2	3	4
1 При вкатывании выкатного элемента в рабочее положение требуется прикладывать большое усилие на рычаг.	1 Отсутствует смазка на разъемных контактах главной цепи. 2 Несоосность контактов главной цепи. 3 Отсутствует смазка на ламели заземляющего контакта выкатного элемента.	Смазать подвижные и неподвижные контакты. Изменить положение фланцев удерживающих неподвижный контакт. Смазать подвижные и неподвижные контакты.	Смазка ЦИАТИМ-221, ЭПС-98 или другая с аналогичными свойствами.			
2 При включении заземляющего разъединителя упор не занимает горизонтальное положение.	Ослабление крепления рычага.	Отрегулировать и подтянуть болтовое соединение в креплении рычага.				
3 При включении заземляющего разъединителя требуется прикладывать большое усилие на рычаг.	1 Отсутствует смазка на разъемных контактах заземляющего разъединителя. 2 Несоосность контактов.	1 Смазать подвижные и неподвижные контакты. 2 Изменить длину тяги.	Смазка ЦИАТИМ-221, ЭПС-98 или другая с аналогичными свойствами.			

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

41

Продолжение таблицы 3

Справ. №	Перф. примеч.	1	2	3	4
		4 Нарушение плавного перемещения шторок в шкафах с трансформаторами напряжения.	Отсутствует смазка направляющие и при водного ролика.	Смазать направляющие и ролик.	Смазка ЦИАТИМ-221, ЭПС-98 или другая с аналогичными свойствами.
		5 Дефект опорного или проходного изолятора (трещина, скол глазури и т.п.).	Недопустимые механические нагрузки.	Заменить изолятор и устранить нагрузки, способные привести его к поломке.	
		6 При соединении штепсельного разъема к соединительной гайке требуется прикладывать усилие.	Отсутствует смазка.	Смазать резьбовую часть разъема.	Смазка ЦИАТИМ-221, ЭПС-98 или другая с аналогичными свойствами.

14.2 Выявление и устранение неисправностей на встроенных в блоки и шкафы КРУ оборудования необходимо производить согласно инструкциям заводов-изготовителей на это оборудование.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист
42

Изм/лист № документа Подл. Дата

15 Техническое обслуживание и ремонт

15.1 Техническое обслуживание и ремонт шкафов КРУ должны производиться в сроки, указанные в действующих «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также в зависимости от условий эксплуатации, когда шкафы подвергаются дополнительным осмотрам.

15.2 Техническое обслуживание, содержащее операции по поддержанию работоспособности шкафов в течение срока его службы, включает:

1) осмотры шкафов по графику, определяемому местными условиями, но не реже 1 раза в месяц;

2) мелкий ремонт аппаратуры и оборудования, не требующий снятия напряжения и осуществляется во время перерывов в работе питающихся от шкафов КРУ потребителей электроэнергии;

3) отключение оборудования в аварийных ситуациях в соответствии с требованиями ПТЭ и в порядке, предусмотренном местными инструкциями.

15.3 Во время осмотров необходимо обращать внимание на:

1) состояние изоляции (запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);

2) состояние сети освещения и заземления;

3) уровень масла в цилиндрах выключателей, отсутствие течи масла у выключателей и маслонаполненных трансформаторов;

4) состояние (плотность затяжки) болтовых контактных соединений главных сетей;

5) состояние (плотность затяжки) рядов клеммных зажимов, переходов вспомогательных цепей на дверь релейного шкафа, гибких связей, штепсельных разъемов, реле и приборов электрического монтажа;

6) действие кнопок местного управления выключателей, находящихся в испытательном положении.

15.4 При текущем ремонте необходимо устранить дефекты, обнаруженные при техническом обслуживании и во время ремонта.

15.4.1 После текущего ремонта произвести испытания встроенного в шкафы КРУ оборудования в соответствии с нормами.

15.5 Капитальный ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса шкафов с заменой или восстановлением любых его частей, впервые проводится через 4 года эксплуатации. По результатам эксплуатации этот срок может быть увеличен.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата
Изм/лист	№ документ	Подл.	Дата	

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист
43

15.5.1 При капитальном ремонте необходимо устранить дефекты с учетом требований, изложенных в п. 16.4, а также заменить изношенные части механизмов, поврежденные контакты главных цепей, поврежденные изоляторы, восстановить лакокрасочные покрытия на поврежденных участках шкафов.

Капитальный ремонт встроенного в шкафы оборудования производится с учетом требований, наложенных в инструкциях заводов-изготовителей этого оборудования.

15.5.2 После проведения капитального ремонта шкафов необходимо провести, следующие испытания: измерение сопротивления изоляции главных и вспомогательных цепей:

- 1) испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции шкафов и его вспомогательных цепей;
- 2) измерение сопротивления постоянному току;
- 3) измерение силы нажатия ламелей подвижных контактов главной цепи;
- 4) проверка блокировок;
- 5) провести испытания встроенного в шкафы оборудования в соответствии с нормами.

Заключение пригодности шкафов КРУ к эксплуатациидается на основании сравнения результатов испытаний с нормами, а также по совокупности результатов всех проведенных испытаний и осмотров.

15.6 Кроме перечисленных, возможно проведение послеаварийных восстановительных ремонтов, объем которых определяется характером повреждения оборудования.

15.7 Проведение всех ремонтов и осмотров оформляйте записями в журнале дефектов с оформлением актов, в которых должны быть указаны перечень выявленных и устранных дефектов и результаты испытаний.

Перф. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инф. № подп.

Подп. и дата

Инф. № подп.

Изм/лист	№ документа	Подп.	Дата
----------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

44

16 Транспортирование, хранение и утилизация

16.1 Шкафы КРУ модификации КВ-02-63 и демонтированные составные части транспортируются в таре завода-изготовителя КРУ любым видом транспорта на любое расстояние с соблюдением установленных правил для нештабелируемых грузов. Их параметры не выходят из установленных на транспорте путевых габаритов.

16.2 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах выполнять требования предупредительных знаков на упаковке.

16.3 Крепление груза (ящиков со шкафами) выполнять в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, и "Техническими условиями по погрузке и креплению грузов".

16.4 Погрузочно-разгрузочные работы должен производить специально подготовленный для выполнения указанных операций персонал.

16.5 Транспортирование и перемещение отдельных мест кроме указанных в пункте 8.2.6 производится только в вертикальном положении. Запрещается кантовать и бросать ящики. Захват тросом должен осуществляться в обозначенных местах.

16.6 Снятые элементы шкафов КРУ должны иметь маркировку принадлежности к конкретному шкафу.

16.7 Срок транспортирования и хранения при перегрузках не должен превышать три месяца.

16.8 Блоки, шкафы КРУ и входящие в их состав элементы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, защищающих их от воздействия атмосферных осадков. Распаковка должна производиться перед началом монтажа.

16.9 Хранение шкафов КРУ должно производиться в закрытом вентилируемом помещении в транспортной таре или без неё. Резкие колебания температуры и влажности воздуха в помещении, где хранятся шкафы КРУ, не допускаются. При хранении под навесом шкафы КРУ должны быть в транспортной упаковке.

Допустимый срок сохраняемости - три года.

16.10 По принципу действия и конструкции КРУ КВ-02-63 при транспортировании, хранении и эксплуатации не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и человека.

16.11 КРУ модификации КВ-02-63 после окончания срока эксплуатации не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

16.12 При утилизации КРУ модификации КВ-02-63 могут использоваться типовые методы, применяемые для этих целей к изделиям электротехники.

Изм.	Лист	№ документ.	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

лист
45

16.13 Утилизацию шкафов КРУ модификации КВ-02-63 необходимо выполнить с соблюдением требований утилизации отдельных узлов и механизмов, входящих в состав изделия.

16.14 При утилизации элегазовых выключателей (при наличии) в составе выкатного элемента необходимо принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность персонала. Полюса выключателя заполнены элегазом. Продукты распада данного газа токсичны.

16.15 С целью исключения увечий персонала при демонтаже пружин заземляющего разъединителя с быстродействующим механизмом срабатывания необходимо соблюдать правила техники безопасности и особые меры предосторожности.

16.16 Сведения по утилизации и количеству цветных металлов, содержащихся в комплектующих изделиях, содержатся в руководстве по эксплуатации на данные изделия.

Перф. примен.

Стр. №

Инф. подл.

Подл. и дата

Инф. подл.

Подл. и дата

Изм/Лист № докумен.

Подл.

Дата

Лист

46

ПЭП.670221.007 РЭ

17 Гарантии изготовителя

17.1 Полный установленный срок службы КРУ модификации КВ-02-63 не менее 30 лет при условии проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой ресурс.

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав оборудования КРУ, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

17.2 Гарантийный срок эксплуатации не менее трех лет с момента ввода КРУ в эксплуатацию с учетом комплектующих изделий. В гарантийный срок эксплуатации не входит срок хранения у потребителя до одного года.

17.3 Изготовитель гарантирует соответствие КРУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных ТУ 3414-001-43229919-2014.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если КРУ не введено в эксплуатацию до его истечения;
- при нарушении условий и правил хранения, транспортирования или эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию оборудования КРУ, не согласованных с заводом изготовителем.

Гарб. примеч.

Инф. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Лист


47

ПЭП.670221.007 РЭ

Изм	Лист	№ документ.	Подп.	Дата
-----	------	-------------	-------	------

Приложение А (обязательное)

Таблица А.1 – Схемы главных цепей шкафов КРУ модификации КВ-02-63



ПЭП.670221.007 РЭ

48

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Справ. №	Перф. примеч.

Продолжение таблицы А.1

Схема главных цепей		№ схемы 126	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 127	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 128	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 129	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 144	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 146	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 148	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	№ схемы 149	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей					
		№ схемы 155	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 160	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 171	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 172	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 173	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 174	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 175	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										
		№ схемы 176	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей																										

ПЭП.670221.007 РЭ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Герб примен.
Продолжение таблицы А.1						
№ схемы	177	203	225	226	231	232
Номинальный ток, А	1000; 1600	—	—	—	630; 1000; 1600	237
Максимальное количество силовых кабелей	—	—	4(3x240)	4(3x240)	4(3x240)	238
Схема главных цепей						
№ схемы	251	252	253	255	256	261
Номинальный ток, А	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	—	—	—
Максимальное количество силовых кабелей	—	—	—	—	—	—
Схема главных цепей						
Справ. №	251	252	253	255	256	261
Лист	50					
Изм/лист № документ.	Подл.	Дата	ПЭП.670221.007 РЭ			

<i>Инд. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инд. №</i>	<i>Инд. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>

<i>Справа №</i>	<i>Первый примен.</i>
-----------------	-----------------------

Продолжение таблицы А.1











ПЭП.670221.007 РЭ

51

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата


Справ. №	Герб, примеч.

Продолжение таблицы А.1

Схема главных цепей		№ схемы	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей	Схема главных цепей	№ схемы	Номинальный ток, А	Максимальное количество силовых кабелей
		292	—	630; 1000; 1600		297	—	630; 1000; 1600
		293	630; 1000; 1600	—		294	—	4(3x240)
		295	—	4(3x240)		299	—	2(3x240)
		305	—	—		306	—	—
		306-01	—	—		307	—	—
		310	—	—		311	—	—
		430	—	—		431	—	—
		432	—	—		433	—	—
		434	—	—		435	—	—
		436	—	—		437	—	—
		438	—	—		439	—	—
		440	—	—		441	—	—
		442	—	—		443	—	—
		444	—	—		445	—	—
		446	—	—		447	—	—
		448	—	—		449	—	—
		450	—	—		451	—	—
		452	—	—		453	—	—
		454	—	—		455	—	—
		456	—	—		457	—	—
		458	—	—		459	—	—
		460	—	—		461	—	—
		462	—	—		463	—	—
		464	—	—		465	—	—
		466	—	—		467	—	—
		468	—	—		469	—	—
		470	—	—		471	—	—
		472	—	—		473	—	—
		474	—	—		475	—	—
		476	—	—		477	—	—
		478	—	—		479	—	—
		480	—	—		481	—	—
		482	—	—		483	—	—
		484	—	—		485	—	—
		486	—	—		487	—	—
		488	—	—		489	—	—
		490	—	—		491	—	—
		492	—	—		493	—	—
		494	—	—		495	—	—
		496	—	—		497	—	—
		498	—	—		499	—	—
		500	—	—		501	—	—
		502	—	—		503	—	—
		504	—	—		505	—	—
		506	—	—		507	—	—
		508	—	—		509	—	—
		510	—	—		511	—	—
		512	—	—		513	—	—
		514	—	—		515	—	—
		516	—	—		517	—	—
		518	—	—		519	—	—
		520	—	—		521	—	—
		522	—	—		523	—	—
		524	—	—		525	—	—
		526	—	—		527	—	—
		528	—	—		529	—	—
		530	—	—		531	—	—
		532	—	—		533	—	—
		534	—	—		535	—	—
		536	—	—		537	—	—
		538	—	—		539	—	—
		540	—	—		541	—	—
		542	—	—		543	—	—
		544	—	—		545	—	—
		546	—	—	<img alt="Diagram 547: Main circuit scheme			

Приложение Б
(обязательное)

Графический материал



*Размеры уточняются заказчиком

- 1 - Шкафы КРУ;
- 2 - Шинный мост;
- 3 - Кабельный ввод (вывод);
- 4 - Шинный ввод;
- 5 - Торцевая панель;
- 6 - Лоток.

Рисунок Б.1 – Общий вид КРУ

Лист прилн.

Справ. №

Подл. и дата

Подл. и дата

Инд. № подл.

Изм/лист № докумен.


Подл.

Дата

ПЭП.670221.007 РЭ


Лист

53



- 1 - Отсек выкатного элемента;
- 2 - Отсек входа (вывода);
- 3 - Отсеки сборных шин;
- 4 - Выкатной элемент с вакуумным выключателем;
- 5 - Релейный шкаф;
- 6 - Неподвижные разъёмные контакты главной цепи;
- 7 - Трансформаторы тока;
- 8 - Ограничители перенапряжений типа ОПН;
- 9 - Лоток под провода вспомогательных цепей;
- 10- Клапан дуговой защиты.


Рисунок Б.2 – Шкаф шинного ввода



* Размеры уточняются заказчиком.

- 1 - Выкатной элемент с вакуумным выключателем;
- 2 - Шторочный механизм;
- 3 - Привод заземляющего разъединителя;
- 4 - Устройство доводки выкатного элемента;
- 5 - Неподвижные контакты главной цепи;
- 6 - Передаточный узел, шторочного механизма;
- 7 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
- 8 - Фототиристор (конечный выключатель);
- 9 - Клапаны разгрузки избыточного давления;
- 10 - Шинный блок;
- 11 - Изолятор типа ИПУ-10;
- 12 - Шины шинного блока;
- 13 - Трансформатор тока;
- 14 - Заземляющий разъединитель;
- 15 - Ограничитель перенапряжения типа ОПН-П;
- 16 - Шины отсека ввода (вывода).

Рисунок Б.3 – Шкаф шинного ввода (вывода)




- 1 - Заземляющий разъединитель;
- 2 - Трансформатор тока;
- 3 - Трансформатор тока НП типа ТЗРЛ-125;
- 4 - Верхние неподвижные разъёмные контакты главной цепи;
- 5 - Шторочный механизм;
- 6 - Шины отсека сборных шин;
- 7 - Ограничитель перенапряжения типа ОПН-П;
- 8 - Шины отсека кабельного ввода;
- 9 - Ручка привода заземляющего разъединителя;
- 10 - Блокировочный замок привода заземлителя;
- 11 - Тяга;
- 12 - Клапаны разгрузки избыточного давления;
- 13 - Панель аппаратов;
- 14 - Нижние неподвижные разъёмные контакты главной цепи;
- 15 - Проходные изоляторы типа ИП-10-100;
- 16 - Горизонтальная панель;
- 17 - Сборные шины;
- 18 - Опорные изоляторы типа ИО-8-80;
- 19 - Съёмные стойки;
- 20 - Крышка отсека сборных шин;
- 21 - Лоток;
- 22 - Силовой кабель.

Рисунок Б.4 – Шкаф кабельного ввода (вывода) с подключением в шкафу

Шторки закрыты

Шторки открыты



- 1 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
- 2 - Рычаг;
- 3 - Ролик;
- 4 - Эксцентрик;
- 5 - Шток;
- 6 - Шторка;
- 7 - Отверстие под установку навесного замка;
- 8 - Направляющие для выкатного элемента;
- 9 - Фиксатор;
- 10 - Кронштейн.

Рисунок Б.5 – Шторочный механизм




Заземляющий разъединитель

Заземляющий разъединитель

включен

выключен



1 - Заземляющий разъединитель;

2 - Привод;

3 - Ручка привода (съёмная);


4 - Тяга;

5 - Блокировочный замок;

6 - Неподвижный контакт заземляющего разъединителя;

7 - Замок навесной.

Рисунок Б.6 – Заземляющий разъединитель

Заземляющий разъединитель
включенЗаземляющий разъединитель
выключен

1 - Ручка привода (съёмная);


2 - Замок навесной;

3 - Привод заземляющего разъединителя;

4 - Блокировочный замок (механический или электрический);


5 - Тяга.

Рисунок Б.7 – Привод заземляющего механизма




- 1 - Вакуумный выключатель типа ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-20/1000;
- 2 - Каркас выкатного элемента;
- 3 - Запирающее устройство;
- 4 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
- 5 - Силовой контакт;
- 6 - Скользящий контакт заземления;
- 7 - Фиксатор.

Рисунок Б.8 – Выкатной элемент с вакуумным выключателем
ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-20/1000



- 1 - Вакуумный выключатель типа ISM15Shell;
- 2 - Каркасвыкатного элемента;
- 3 - Запирающее устройство;
- 4 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
- 5 - Силовой контакт;
- 6 - Индикатор положения главных контактов.

Рисунок Б.9 – Выкатной элемент с вакуумным выключателем ISM15Shell



- 1 - Каркас выкатного элемента;
- 2 - Силовой контакт;
- 3 - Педаль фиксатора;
- 4 - Упор вката;
- 5 - Поворотная ручка запирающего устройства;
- 6 - Механический блок-замок типа 31М и 32М.

Рисунок Б.10 – Выкатной элемент секционного разъединителя

ПЭП.670221.007 РЭ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 - Каркас выкатного элемента;
 2 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
 3 - Упор вката;
 4 - Трансформатор напряжения типа ЗНОЛ;
 5 - Предохранитель токоограничивающий серии ПКН;
 6 - Силовой контакт;
 7 - Изолятор опрый типа ИО-8-80;
 8 - Запирающее устройство;
 9 - Педаль фиксатора;
 10 - Электроагнитный блок-замок типа ЗБ1;
 11 - Штепельный разъём вспомогательной цепи.

Рисунок Б.11 – Выкатной элемент с трансформатором напряжения

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист
62


Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб приличн.
Справ. №					
Годл. и дата					
Лист					
63					

1 - Каркас выкатного элемента;
 2 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
 3 - Упор вката;
 4 - Трансформатор собственных нужд типа ТЛС;
 5 - Предохранитель токоограничивающий типа ПКТ;
 6 - Контакт силовой;
 7 - Изолятор опорный типа ИО-8-80;
 8 - Запирающее устройство.

Рисунок Б.12 – Выкатной элемент с трансформатором собственных нужд

ПЭП.670221.007 РЭ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




1 - Каркас выкатного элемента;
 2 - Лыжа подъёма шторочного механизма;
 3 - Упор вката;
 4 - Предохранитель токоограничивающий типа ПКТ;
 5 - Силовой контакт;
 6 - Изоляторопорный типа ИО-8-80;
 7 - Запирающее устройство;
 8 - Механический блок-замок.

Рисунок Б.13 – Выкатной элемент с токовыми предохранителями.

Изм/лист	№ документ.	Подп.	Дата


ПЭП.670221.007 РЭ

Лист 64



- 1 - Каркас релейного шкафа;
 2 - Блок управления TER_CM_16_1(220_1);
 3 - Отверстие для ввода контрольных кабелей и оперативных шинок;
 4 - Устройство дуговой защиты "Орион-ДЗ-Н";
 5 - Коробка испытательная ИК-10;
 6 - Блок электроустановочный В-РЦ 527;
 7, 12 - Приборы учёта и измерений;
 8 - Датчик дуговой защиты;
 9 - Арматура светосигнальная типа СКЛ-14;
 10 - Штепсельный разъём;
 11 - Дверь релейного шкафа;
 13 - Устройство микропроцессорной защиты "Сириус-21-Л";
 14 - Реле указательное РЭПУ-12М;
 15 - Переключатель кулачковый ПК-16;
 16 - Замок дверной;
 17 - Фиксатор двери;
 18 - Выключатель автоматический;
 19 - Резистор;
 20 - Ряд зажимов;
 21 - Светильник релейного шкафа и отсека выкатного элемента;
 22 - Панель аппаратов релейного шкафа;
 23 - Отверстие для контрольных кабелей.


Рисунок Б.14 – Шкаф релейный



Инф. № подл.	Годл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Годл. и дата	Годл. примеч.
Справ. №					
Рисунок Б.16 – Шкаф кабельного ввода (вывода) с подключением вне шкафа					
ПЭП.670221.007 РЭ					
Изм/лист	№ документ.	Подп.	Дата	Лист	67

*Размер уточняется заказчиком.

1 - Выкатной элемент с вакуумным выключателем;
 2 - Кабельный блок;
 3 - Клапаны разгрузки избыточного давления;
 4 - Кабель силовой;
 5 - Панель съёмная;
 6 - Трансформатор тока типа ТЗЛМ;
 7 - Выключатель конечный типа AZ7121;
 8 - Крышка линейного отсека;
 9 - Каркас шкафа;
 10 - Крышка отсека сборных шин;
 11 - Съёмные стойки;
 12 - Сборные шины.




Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб примен.
Справ. №					
Рисунок Б.18 – Шкаф секционного выключателя					
ПЭП.670221.007 РЭ					
Изм/лист № документа			Подл.		Дата
					Лист 69

1 - Выкатной элемент с вакуумным выключателем ISM15_LD(46);
 2 - Шинные перемычки.

Справ. №	Герб примен.
----------	--------------

Инф. № подл.	Подл. и дата



- 1 - Выкатной элемент секционного разъединителя;
2 - Перемычки шинные.

Рисунок Б.19 – Шкаф секционного разъединителя


Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Герб примен.
Справ. №				
Лист				
71				

1 - Выкатной элемент с трансформатором напряжения;
 2 - Предохранитель токоограничивающий типа ПКН.

Рисунок Б.20 – Шкаф с трансформатором напряжения

ПЭП.670221.007 РЭ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Герб примен.



1 - Выкатной элемент с трансформатором собственных нужд;
 2 - Предохранитель токоограничивающий типа ПКТ;
 3 - Сборные шины.

Рисунок Б.21 – Шкаф трансформатора собственных нужд
 с подключением от сборных шин

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
ПЭП.670221.007 РЭ			
Лист			
72			

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Справ. №	Перф. примеч.
Рисунок Б.22 – Шкаф трансформатора собственных нужд с подключением от ввода					
ПЭП.670221.007 РЭ					
Изм/лист	№ документ.	Подп.	Дата	Лист	73

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб примен.
Справ. №					
Годл. и дата					

The diagram illustrates the insertion of a withdrawable element into a cabinet. The element itself is labeled with number 1, indicating it contains a vacuum switch. It is shown in various stages of being pushed into the cabinet frame, which is labeled with number 2. A handle, labeled with number 3, is used to move the element. A platform or track, labeled with number 4 and 5 respectively, guides the element as it is being inserted.

1 - Выкатной элемент с вакуумным выключателем;
 2 - Каркас шкафа;
 3 - Ручка вката выкатного элемента;
 4 - Площадка для вката;
 5 - Направляющая выкатного элемента.

Рисунок Б.23 – Вкатывание выкатного элемента

ПЭП.670221.007 РЭ

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

Лист	74
------	----




Рисунок Б.24 – Шинопровод




Рисунок Б.25 – Стыковка шкафов КРУ


Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата	Лист
				75
ПЭП.670221.007 РЭ				

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Герб примен.
Справ. №					
Лист					
76					


1 - Каркас шкафа;
 2 - Сборные шины;
 3 - Перемычки шинные;
 4 - Усилитель.

Рисунок Б.26 – Стыковка шкафов по сборным шинам


ПЭП.670221.007 РЭ



Выкатной элемент заблокирован,
ключ вынут из блокировочного замка




Выкатной элемент разблокирован,
ключ вставлен в блокировочный замок




- 1 - Каркас выкатного элемента;
- 2 - Основание шкафа;
- 3 - Педаль фиксатора;
- 4 - Замок блокировочный механический;
- 5 - Фиксатор выкатного элемента;
- 6 - Пружина фиксатора;
- 7 - Ключ блокировочного замка;
- 8 - Упор фиксатора.


Рисунок Б.28 – Блокировка выкатного элемента секционного
разъединителя



Выкатной элемент в рабочем положении
(вакуумный выключатель включен),
ключ вынут из блокировочного замка,
конечный выключатель отжат



Выкатной элемент в контрольном
положении
(вакуумный выключатель выключен),
ключ вставлен в блокировочный замок,
конечный выключатель отжат



Выкатной элемент в промежуточном
положении
(вакуумный выключатель выключен),
ключ вставлен в блокировочный замок,
конечный выключатель сжат

Рисунок Б.29 – Механизм блокировки выкатного элемента с
вакуумным выключателем ISM 15_LD_1(46)






Рисунок Б.30 – Транспортный блок КРУ

Вариант I




Вариант II




- 1 - Контакт подвижный;
- 2 - Контакт неподвижный;
- 3 - Диск опорный;
- 4 - Контакт типа "Тюльпан";
- 5 - Мастика диаметром 10-13 мм (до деформации);
- 6 - Шток контрольный.

Рисунок Б.31 – Проверка правильности сочленения разъёмных
розеточных контактов типа "Тюльпан"




- 1 - Контакт подвижный;
 2 - Контакт неподвижный;
 3 - Диск опорный;
 4 - Контакт пластинчатого типа;
 5 - Шаблон;
 6 - Шайба контрольная.

Рисунок Б.32 – Проверка правильности сочленения разъёмных розеточных контактов пластинчатого типа




Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Герб примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Годл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Отверстия в полу для ввода
контрольных и силовых кабелей



Отверстия в полу для ввода контрольных
и силовых кабелей (варианты)




- 1 - Швеллер (не менее №8);
- 2 - Отверстие для ввода силового кабеля;
- 3 - Отверстие для ввода контрольного кабеля;
- 4 - Бонка заземления на M12.

Рисунок Б.34 – Установка шкафов КРУ на фундамент

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист
84



- 1 - Основание шкафа;
- 2 - Площадка направляющая;
- 3 - Устройство доводки выкатного элемента.





Рисунок Б.35 – Установка направляющей на основании шкафа КРУ

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата	

ПЭП.670221.007 РЭ
 Лист
85

Приложение В
(обязательное)

Таблица В.1 – Габаритные размеры шкафов КРУ модификации КВ-02-63

Справ. №		Порядковый номер схемы соединений	
		Кабельный ввод снизу в шкафу	
101;102;160;173;174;175;251;299;430;432			
Вид спереди		Вид сбоку	
			
Порядковый номер схемы соединений		Шинный ввод сверху	
110;111;155;176;177;256;265;281;282;282-1;431;433			
Вид спереди		Вид сбоку	
			

Лист причерт.





Инф. № подл. Подл. и дата Взам. инф. № Инф. № дубл. Подл. и дата

Лист
86

ПЭП.670221.007 РЭ

Изм/лист	№ документ.	Подл.	Дата
----------	-------------	-------	------

Продолжение таблицы В.1

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Перф. прижен.					
Порядковый номер схемы соединений											
Шинный ввод сверху и боковой вывод											
112;113;171;280;289;298						влево					
114;115;172;273;279;288						вправо					
Вид спереди		Вид сбоку									
											
Порядковый номер схемы соединений											
Шинный ввод сбоку											
122;123;126;127;284;291;306;306-1;307						слева					
124;125;128;129;285;290;305;305-1;307						справа					
Вид спереди		Вид сбоку									
											



ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

87

Изм/лист	№ документ.	Подп.	Дата
----------	-------------	-------	------

Продолжение таблицы В.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Перф. примерн.									
					Порядковый номер схемы соединений										
Кабельный ввод с боковым выводом															
103;104;144;148;149;225;226;237;238;253;293					влево										
105;106;146;148;149;225;226;231;232;252;294					вправо										
Вид спереди			Вид сбоку												
															
Порядковый номер схемы соединений															
Шкафы специального назначения															
203;255;261;263;269;272;274;275;292;297;310															
Вид спереди			Вид сбоку												
															

ПЭП.670221.007 РЭ

Лист

88